

Planatol 81/20/3

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff, nicht kennzeichnungspflichtig.

Viskosität	ca. 1.500 mPas (Rheostress 600, ISO 3219 bei 293 K/20° C)
pH-Wert	ca. 5 (bei 293 K)
Farbe	weiß
Film	opak, nicht nachklebend, mit verminderter Kohäsion

Anwendung

Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung des Klebstoff-Films leicht und ohne Faserausriß wieder trennen lassen (sog. Fugitivverleimungen).

Verklebung von Briefumschlägen oder Antwortkarten auf Trägerbahnen; Verschlußklebungen von Tüten, Beuteln und Taschen; Einklebungen von Beilagen (z.B. Postkarten) in Zeitschriften u.a..

Die Klebstoffrezeptur und das verklebte Papier müssen bei Fugitivverleimungen exakt aufeinander abgestimmt sein.

Vorversuche sind unerlässlich, bei Papierwechsel zwingend.

Verarbeitung

Maschinell und manuell. Für Walzen- und Düsenauftrag gebrauchsfertig eingestellt. Die Verdünnung mit Wasser ist bei Bedarf möglich, zu berücksichtigen sind dadurch bedingte veränderte Abbinde- und Trockenzeiten.

Die Gerätereinigung erfolgt mit kaltem Wasser.

Lagerung

Kühl, frostfrei, in dicht verschlossenen Originalgebinden.

Die Verarbeitung wird innerhalb von 6 Monaten empfohlen.

Weitere Hinweise und Auskünfte erteilt auf Rückfrage unsere Anwendungstechnik (Tel.: 08031/720-0).

S.Sch / 11.11.08

Important! Toutes nos informations, même les recommandations écrites ou verbales, sont le résultat de nos propres expériences, essais ou développements. Cependant aucune garantie ne peut être assurée par Planatol en ce qui concerne les résultats. Trop de paramètres, notamment les conditions d'utilisation de la colle et des machines, sont indépendants de notre contrôle. Merci donc de tester toute nouvelle colle sur votre propre matériel.

Important! Any instructions and recommendations given, verbal or written, are based on our personal experience, tests and research. Preliminary testing for suitability of adhesive on materials to be used is recommended. We cannot be held liable for unsatisfactory results, as adhesives and working conditions are subject to various influences which are beyond our control.

Wichtiger Hinweis! Alle Angaben, auch mündlich gegebene Empfehlungen, entsprechen unseren Erfahrungen, Prüfungen und Entwicklungsergebnissen. Prüfen Sie bitte die Eignung des Klebstoffes für Ihr Material durch Eigenversuch. Eine Verantwortlichkeit für die durch Sie zu erzielenden Ergebnisse kann nicht übernommen werden, denn Klebstoff und Klebarbeit unterliegen beim Verarbeiten verschiedenen Einflüssen, die der Kontrolle des Klebstoffherstellers entzogen sind.